

2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

大谷地内・市道大谷幕ヶ谷線



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

山田地内・敷地川右岸（淵田橋下流）



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

川会地内・敷地川右岸(明治橋上流)・明治橋から撮影



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

大谷地内・中沢川



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

大谷地内



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

大谷地内



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

新屋橋（袋井市太田～磐田市向笠新屋）



2022/09/27 袋井市作成

2022 年(令和 4 年)9 月 23 日・24 日の台風 15 号による被害状況写真

岡野橋〔通称：もぐり橋〕(袋井市方丈～愛野)

