
袋井市応急危険度判定士業務マニュアル



平成 25 年 4 月

(令和6年5月更新)

袋 井 市

袋井市応急危険度判定士業務マニュアル

第1 目的

このマニュアルは、袋井市全域に大規模な地震災害が発生した場合、被災建築物の危険度判定を行う被災建築物応急危険度判定士の業務基準を定めることにより、被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に行い、余震等による二次災害の防止を図ることを目的とする。

第2 用語

- 1 このマニュアルの用語については以下のとおり省略し表記する。
- (1)被災建築物の応急危険度判定 …建物判定
- (2)被災建築物応急危険度判定実施本部 …実施本部
- (3)被災建築物応急危険度判定士 …建物判定士
- (4) 袋井市内在住の静岡県登録建物判定士 …地元判定士
- (5) 袋井市外から派遣される建物判定士 …応援判定士
- 2 このマニュアルの用語の意義については以下のとおりとする。
- (1) 避難所 …市内全域の避難所の内、判定が必要とされる建築物をいう。
- (2) リーダー …避難所等の判定活動の際に、各エリアを統括する。各エリアには リーダー1名を配置する。
- (3) 副リーダー …避難所等の判定活動の際に、リーダーを補佐する。各エリアには 副リーダー2名(中部エリアについては3名)を配置する。
- (4) 班長 …一般建築物の判定活動の際に、班を統括する。各班には班長1名を配置する。
- (5) 副班長 …一般建築物の判定活動の際に、班長を補佐する。各班には副班長 2名を配置する。
- (6) チーム …調査及び判定を実施する最小単位であり、判定士2名で構成される。
- (7) 班 …調査及び判定を実施する最小グループであり、最大 10 のチーム (20 名) により構成され、実施本部から任命された班長、及び 副班長が統括する。

第3 判定業務の心得

- 1 建物判定士は、この判定業務が建築士の社会的責務であることを自覚し、袋井市が 定めた本マニュアルを尊重し、迅速かつ誠実に被災建築物の建物判定を行う。
- 2 判定活動実施にあたっては余震、津波及び火災等の発生情報に注意を払い、自身の 安全確保を最優先する。

第4 第一次判定体制(避難所等の建物判定)

1 判定対象

1日目、2日目は被災直後に避難する市民の安全を確保するため、避難所の建物判定を実施する。(別紙2:避難所耐震性能リスト)

2 判定士の参集行動基準

(1) 地元判定士は実施本部からのメール、電話連絡及び同報無線で建物判定実施宣言 を確認した後、指定された判定拠点に速やかに参集する。

連絡先: 実施本部(建築住宅班)

電 話:0538-86-3375 (内線:377 デジタル防災内線電話:621)

- (2) 市内で震度 6 弱以上の地震が発生した場合は、連絡の有無に関わらず判定拠点 に参集する。ただし、地震発生が夜間の場合又は震度 5 強以下の場合は実施本部 の指示による。
- (3) 判定拠点及び判定対象となる避難所への移動手段は、確実に到達できる方法を選択する(自転車、オートバイ等が望ましい。)。
- (4)建物判定士である自覚を持って判定活動に参加しなければならない。ただし、 自宅、勤務先等の被災状況及び自己の健康状態を勘案し、判定活動への参加の可 否を判断する。
- (5) 判定活動に参加する場合は、あらかじめ自宅及び勤務先等に行動予定、緊急連絡先等を伝える。
- (6) 1日目、2日目とも判定活動開始前及び判定活動終了後は原則判定拠点に参集、 帰還する。
- (7) 2日目の参集及び第一次判定の終了時刻についてもメール、電話連絡及び同報 無線で確認する。

3 判定拠点

- (1) 判定拠点は以下の3箇所とする。
 - ア 山名コミュニティセンター(北部エリア)
 - イ 袋井市役所(中部エリア)
 - ウ 浅羽支所 (南部エリア)
 - ※ 集合場所は原則として各施設のホールとする。
- (2) 各判定エリアの判定対象となる地区は以下のとおりとする。
 - ア 北部エリア: 今井、三川、上山梨、下山梨、宇刈
 - イ 中部エリア:駅前、高尾、高南、豊沢、袋井、川井、袋井西、方丈、田原、 袋井北、袋井北四町、袋井東一、袋井東二
 - ウ 南部エリア:笠原、浅羽北、浅羽西、浅羽東、浅羽南
- (3) 判定拠点における地元判定士への指示等はア〜オのとおりとする。
 - ア 判定参加者の確認
 - イ 判定活動の注意事項
 - ウ 判定対象となる建物
 - エ 判定資機材の貸与
 - オ 判定結果の集約作業

4 判定士の編成

- (1) あらかじめ任命されたリーダーは各エリアを統括し、地元判定士のチーム編制を 行う。
- (2) 第一次判定体制については応援判定士の要請は行わない。
- (3) 副リーダーはリーダーの補佐を行う。
- (4) リーダーが参集できず不在の場合は、副リーダーがリーダーの業務を代行する。 また、副リーダーは必要に応じ、参集者の中から副リーダーを補佐するものを選任 する。
- (※) リーダー及び副リーダーは、あらかじめリーダー不在時の代行者を選任できるよう、平時から準備をしておく。

5 判定資機材等

- (1) 判定資機材は判定拠点で常備されているものと、地元判定士が持参するものに区別し、地元判定士持参の不足分は判定拠点から貸与する。(別紙3:判定資機材等 一覧表)
- (2) リーダーは第一次判定体制の終了後、第二次判定体制が開始される際に判定拠点 の判定資機材等を実施本部に運搬する。

- 6 判定活動の実施(別紙4:第一次判定体制における「判定活動の実施」フロー図)
- (1) リーダーは参加者及び参加人数を集計し、実施本部に連絡するとともに、応急危 険度判定の実施について確認する。
- (2) リーダーは事前に実施本部からの被災地情報等を得て、判定拠点で受付を終えた 地元判定士にア〜キの説明を行う。
 - ア 対象となる避難所とその優先順位
 - イ 余震情報 (震度、頻度等)
 - ウ 被災地情報(危険区域等)
 - 工 気象情報(気温、風速、降雨)
 - 才 出発、帰還時刻
 - カ 避難所への移動手段、道路状況
 - キ 緊急時の連絡方法
- (3) 各判定エリアにおいて、「Ib」の避難所については全棟について判定を実施し、「Ia」の避難所については避難所から判定の要請があった場合に判定を実施する。
- (4) リーダーは判定活動の実施内容及び判定対象となる避難所を地元判定士に伝え、 判定拠点に常備された判定資機材をチームに配付する。
- (5) 判定活動の終了時刻は日没とし、リーダーは終了時刻を地元判定士に周知する。
- (6) 実施本部への連絡、報告等はリーダーを経由して行う。
- (7) 大津波警報、津波警報又は津波注意報が出された場合、原則、南部エリアは判定 活動を中止し、実施本部の指示を待つ。
- (8) 判定活動中は応急危険度判定士登録証を携帯し、腕章等を身に付け、建物判定士の識別ができるようにする。
- (9) 判定活動は、原則、2人1組で行う。
- (10) 判定活動中は危険箇所等に常に注意を払い、無理な活動を行わない。
- (11) 緊急事態(判定活動中の事故、負傷等)や、倒壊の危険がある建物を発見した場合等は、速やかにリーダーを経由して実施本部に報告する。
- (12) 判定活動は迅速かつ的確に行い、移動中も含め建物判定士としての責任と被災地 住民からの期待を認識し、誠意を持って行動する。
- (13) 判定終了後の問い合わせに対応するため、判定調査票に判定結果の判断理由、対処方法等を記録し、安全ステッカーにも概略を記載する。
- (14) 津波被害を受けた避難所は判定の対象としない。
- (15) 判定活動終了後は判定拠点に戻り、判定結果をリーダーに報告する。
- (16) リーダーは判定結果等を集計し、実施本部に報告する。
- (17) リーダーは翌日以降も継続して判定活動に参加できる地元判定士に、翌日以降の 調整、説明等を行う。

7 判定結果の表示

- (1) 地元判定士は各避難所の判定後、一棟ごとに「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの判定ステッカーを建物管理者、避難者等が識別できる箇所に表示する。
- (2) 判定ステッカーには判定結果の判断理由、対処方法等を簡潔に記載する。

【記載例】

- ア 基礎に大きな亀裂、被害拡大のおそれあり。
- イ 建物の傾斜大、被害拡大のおそれあり。
- ウ 柱の一部が腐っており、被害拡大のおそれあり。
- エ 電柱の倒壊で被害が及ぶ可能性あり。
- オ 隣家の倒壊で被害が及ぶ可能性あり。
- カ ブロック塀が傾いており、至急撤去の必要あり。

第5 第二次判定体制(一般建築物の建物判定)

1 判定対象

市内の一般建築物の建物判定を実施する。


2 判定士の参集行動基準

(1) 建物判定士の参集基準

ア 参集から活動終了までの流れ

- (ア) 地元判定士は実施本部からのメール、電話連絡又は同報無線で建物判定実施 宣言を確認した後、実施本部に参集する。
- (イ) 参集後、担当地区、チーム及び班の編制を行い、各判定地区に移動し建物判 定を開始する。
- (ウ) 判定活動終了後、各判定地区の集合場所に帰還する。
- (エ) 班長は班員の安否確認、判定結果等の集計を行い、実施本部に帰還する。

■ 判定士参集行動表(例:参集が午前8時、終了が午後5時(日没)の場合)



- イ 応援判定士は実施本部での受付開始前に、応援判定士団の代表者に自己の健康 状態を含め必要な事項の申告を行う。
- ウ 実施本部及び判定地区への移動手段は、確実に到達できる方法を選択する。 (自転車、オートバイ等が望ましい。)
- エ 建物判定士である自覚を持って判定活動に参加しなければならない。ただし、

自宅、勤務先等の被災状況及び自己の健康状態を勘案し、判定活動への参加の可否を判断することができる。

- オ 判定活動に参加する場合は、あらかじめ自宅、勤務先等に行動予定、緊急連絡 先等を伝える。
- カ 第二次判定体制の2日目以降の判定活動開始前についても、原則、実施本部に 参集する。
- キ 第二次判定体制の2日目以降の参集時刻及び第二次判定の終了時刻は、メール、 電話連絡又は同報無線で確認する。

3 実施本部

- (1)「袋井市災害対策本部建築住宅班」に「袋井市地震被災建築物応急危険度判定実施本部」を開設する。
- (2) 実施本部における建物判定士への指示等はア〜カのとおりとする。
 - ア 判定参加者の確認
 - イ 建物判定士の班編制
 - ウ調査作業の注意事項説明
 - エ 判定対象となる建物
 - オ 判定資機材の貸与
 - カ 判定結果の集約作業
- (3) 実施本部は混雑を避けるため、別に集合場所が設けられる場合がある。

4 判定士の編成

- (1) 実施本部は班長を選任し、チーム及び班の編制を行う。ただし、班員の経歴等に詳しい者が班内にいる場合は、編制作業を班長に委ねる場合がある。
- (2) 応援判定士のグループに地理に詳しい地元判定士を加える場合がある。

5 判定資機材等

判定資機材は実施本部で常備されているものと、地元判定士が持参するものに区別し、不足分は実施本部が貸与する。(別紙3:判定資機材等一覧表)

6 建物判定の実施

- (1) 班長は事前に実施本部からの被災地情報等を得て、実施本部で受付を終えた建物 判定士にア〜キの説明を行う。
 - ア 対象となる地区、建物とその優先順位
 - イ 余震情報(震度、頻度等)
 - ウ 被災地情報(危険区域等)
 - 工 気象情報(気温、風速、降雨)

- 才 出発、帰還時刻
- カ 判定地区への移動手段、道路状況
- キ 緊急時の連絡方法
- (2) 班長は実施本部の指示内容を班員に伝え、判定資機材を配布し、各判定地区に移動を開始する。
- (3) 判定活動の終了時刻は日没とし、班長は終了時刻及び集合場所を班員に周知する。
- (4) 実施本部への連絡、報告等は班長を経由して行う。
- (5) 大津波警報、津波警報又は津波注意報が出された場合、南部エリアは、原則、判 定活動を中止し、実施本部の指示を待つ。
- (6) 判定活動中は応急危険度判定士登録証を携帯し、腕章等を身に付け、建物判定士 の識別ができるようにする。
- (7) 判定活動は、原則、2人1組で行う。
- (8) 判定活動中は危険箇所等に常に注意を払い、無理な活動を行わない。
- (9) 緊急事態(判定活動中の事故、負傷等)や、倒壊の危険がある建物を発見した場合は、班長を経由して実施本部に報告する。
- (10) 判定活動は迅速かつ的確に行い、移動中も含め建物判定士としての責任と被災地 住民からの期待を認識し、誠意を持って行動する。
- (11) 判定活動終了後の問い合わせに対応するため、判定調査票に判定結果の判断理由、 対処方法等を記録し、安全ステッカーにも概略を記載する。
- (12) 津波被害を受けた建築物は判定の対象としない。
- (13) 判定活動終了後は事前に決定した集合場所に帰還し、判定結果を班長に報告する。
- (14) 班長は集合場所で班員の人数を確認し、実施本部に帰還する。
- (15) 班長は班員から受けた判定結果等を集計し、実施本部に報告する。
- (16) 班長は翌日以降も継続して判定活動に参加する地元判定士及び応援判定士に、翌日以降の判定活動についての調整、説明等を行う。

7 判定結果の表示

- (1)建物判定士は各建物の判定後、一棟ごとに「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの判定ステッカーを、居住者、利用者、通行人等が識別できる箇所に表示する。
- (2) 判定ステッカーに判定結果の判断理由及び対処方法等について簡潔に記載する。

【記載例】

- ア 基礎に大きな亀裂、被害拡大のおそれあり。避難所に移動を。
- イ 建物の傾斜大、被害拡大のおそれあり。避難所に移動を。
- ウ 柱の一部が腐っており、被害拡大のおそれあり。避難所に移動を。
- エ 電柱の倒壊で被害が及ぶおそれあり。避難所に移動を。
- オ 隣家の倒壊で被害が及ぶおそれあり。避難所に移動を。
- カ 屋根瓦が落ちそうで危険だが、対処すれば安全。

- キ ブロック塀が傾いており、至急撤去の必要あり。
- (3) 指定文化財や登録文化財に登録された建物等については、判定ステッカーに指定 文化財等であることを表示し、利用者、通行人等が識別できる箇所に添付する。 (別紙5:指定文化財等一覧表)

第6 住民対応

1 所有者、居住者等が在宅の場合は判定結果を直接通知し、判定結果に関する質疑等があった場合は、わかりやすく適切に回答する。

【質疑応答の例】

(1) 緑の表示について

Q 「調査済」とはどういう意味か?今後どうするべきか?

A 建物被害は軽微であり引き続き使用可能と思われますが、注意して使用してください。

また、部分的に損傷している箇所は早めに応急修理を行ってください。

(2) 黄の表示について

Q 「要注意」とうはどういう意味か?今後どうするべきか?

- A (技術的見地から危険と思われる箇所や状態を説明し)建物に立ち入る場合は ステッカーの注記に書いてある内容に従い、十分注意して使用してください(就 寝に使用できない場合は、その旨を必ず伝える。)。
- (3) 赤の表示について

Q 「危険」とはどういう意味か?今後どうするべきか?

- A 建物は構造的に相当の被害を受けているため危険です。最寄りの避難所を利用 してください。
- A 落下危険物等の危険な要因を取り除くことで、建物は利用可能となります。
- A 「危険」=「解体しなければならい」という意味ではありません。
- (4) 各表示について

Q 指示に従わなければいけないのか?強制力はあるのか?

- A これは技術的見地から判断した表示です。強制力はありませんが市民の皆さん の安全確保が目的のため、ご理解とご協力をお願いします。
- (5) 判定活動中の問合せ

Q 何をしているのか?


A (応急事件度判定士登録証を提示し) 私たちは袋井市の要請により、余震による使用者の二次災害防止を図ることを踏まえ、被災した建物を引き続き使用できるかどうか、建物の安全性を判断しているところです。

また、応急危険度判定調査とは別に、被災世帯からの申請により、被災した住宅の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)を調査し、罹災(りさい)

証明書の発行を行う被害認定調査というものがあります。(別紙6:応急危険度 判定と被害認定調査の違い)

- 2 建物判定士は現地で建物判定以外の業務を求められた場合、依頼された内容の緊急性や重要性を考慮し、実施本部に応援を求める。
- 3 担当外となる地区や対象外の用途及び構造の建物判定を依頼された場合は、丁重に お断りし、実施本部に問い合わせいただくようお願いする。
- 4 判定に際して所有者、居住者等の理解が得られなかった場合は、判定ステッカーを 貼らずに判定結果を伝え、調査票にそれを記録する(ステッカーを剥がされた場合も 同様とする。)。

第一次判定体制組織図



避難所耐震性能リスト(中部エリア)

令和6年4月末現在

	言轄	建築物		武士地	建築年	耐震	構造・階	数	=>./a	令和6年4月末現在 # **
エリア	支部	施設名	棟名	所在地	(西暦)	基準	構造	階数	ランク	備考
北部エリア	三川	袋井市立三川小学校	校舎	友永38	1981	旧	RC	3	Ιa	H16年度耐震工事済
			体育館	及水30	1982	新	S	1	Ιa	
		袋井市立三川幼稚園	園舎	友永113-1	1980	旧	S	1	-	H14年度耐震補強金物設置
		三川コミュニティセンター	公民館	友永147	1985	新	RC	2	Ιb	
	今井	袋井市立今井小学校	西側校舎		1981	新	RC	3	Ιb	
			東側校舎	太田692	1978	旧	RC	2	Ιa	H15年度耐震工事済
			体育館		1986	新	S	1	Ιa	
		袋井市立今井幼稚園	北側園舎	太田723-1	1978	IΒ	S	1	-	H14年度耐震補強金物設置
			東側園舎	ЖШ723 Т	1997	新	S	1	Ιb	
		今井コミュニティセンター	公民館	太田687	1988	新	RC	2	Ia	
		静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所		小山219	1991	新	S	3	-	※民間施設
	宇刈	袋井市立山名小学校	北校舎東側		1984	新	RC	3	Ιb	
			北校舎西側		2012	新	RC	3	Ιa	
			南校舎西側		2003	新	RC	3	Ιa	
			南校舎東側	春岡684	2004	新	RC	3	Ιa	
			南校舎中側		2004	新	RC	3	Ιa	
			渡り廊下		2004	新	RC	2	Ιa	
			体育館		1994	新	S	1	Ιb	
		袋井市立山梨こども園	A棟		2010	新	S	1	Ιa	
			B棟	春岡1-8-7	2010	新	S	1	Ιa	
			C棟		2010	新	S	1	I a	
		テルバンキバキカング	給食室		2022	新	S	1	I a	
I		宇刈いきいきセンター	多目的ホール	宇刈1121-1	2005	新	S	1	Ia	
I	F I I I I	リルタコミュニティセンカー	管理棟		2005	新	W	1	Ιb	
	上山梨	山名コミュニティセンター 袋井市月見の里学遊館	公民館	上山梨4-3-1	1985	新	RC	2	Ιb	
		表弁印月兄の主子班郎	一般部	上山梨4-3-7	2001	新	PC	2	I a	
	下山梨	袋井市立周南中学校	市民ホール		2001	新	RC	2	I a	
	ГШЖ	设 并印 立 间 用 中子校	南校舎		1983 1983	新新	RC S	1	Ιb	
			技術棟北校舎	- - 下山梨1-1-1 -	1983	新	RC	3	I b	
			体育館		1993	新	S	2	Ib	
			A 利 道場		1993	新	S	1		
			来 教育棟		2018	新	S	3	I b I a	
中部エリア	袋井北	 袋井市立袋井北小学校	北校舎西側		1979	旧	RC	3	Ia	H14年度耐震工事済
1 4. 77	袋井北四町	表开印立表开北小子校	北校舎東側		2008	新	RC	3	Ia	1111千汉间,及二子/5
			中校舎		1977	IB	RC	3	Ia	H14年度耐震工事済
			南校舎西側	久能1580	1977	IB	RC	3	Ia	H14年度耐震工事済
			南校舎東側	,,_	1979	IB	RC	3	Ia	H14年度耐震工事済
					2018	新	S	3		
I			増築棟		2018 1987	新新	S S	3	Ιa	
		袋井北コミュニティセンター		久能1330-2		新新				
		袋井北コミュニティセンター 袋井市立若草ことも <mark>園</mark>	増築棟 体育館	久能1330-2	1987	新	S	1	I a I b	H15年度耐震工事済
		袋井市立若草 <mark>こども園</mark>	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟		1987 1986	新 新 旧 旧	S RC RC S	1 2	Ia Ib Ib	H15年度耐震工事済 H14年度耐震診断済
		袋井市立若草ことも園 袋井市立若葉ことも園	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎	久能1330-2 堀越766-1	1987 1986 1978 1978 2002	新 新 旧 旧	S RC RC S	1 2 2 1	Ia Ib Ib Ia	H14年度耐震診断済
		袋井市立若草 <mark>こども園</mark>	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟	久能1330-2 堀越766-1 久能1310	1987 1986 1978 1978	新 新 旧 旧	S RC RC S	1 2 2 1	Ia Ib Ib Ia	H14年度耐震診断済
		袋井市立若草ことも園 袋井市立若葉ことも園	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎	久能1330-2 堀越766-1	1987 1986 1978 1978 2002	新 新 旧 旧	S RC RC S	1 2 2 1	Ia Ib Ib Ia Ia Ia	H14年度耐震診断済
		袋井市立若草ことも <mark>園</mark> 袋井市立若葉ことも <mark>園</mark> 県立袋井商業高等学校	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎	久能1330-2 堀越766-1 久能1310	1987 1986 1978 1978 2002 1962	新 新 旧 旧 新	S RC RC S S RC	1 2 2 1 1	Ia Ib Ib Ia Ia Ia Ia Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設
		袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎 特別教室棟 第1体育館	久能1330-2 堀越766-1 久能1310	1987 1986 1978 1978 2002 1962	新 新 旧 旧 新 旧 田 新	S RC RC S S RC S	1 2 1 1 4	Ia Ib Ib Ia Ia Ia Ia Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ n
	袋井	袋井市立若草ことも <mark>園</mark> 袋井市立若葉ことも <mark>園</mark> 県立袋井商業高等学校	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園舎 特別教室棟 第1体育館 管理教室棟 体育館	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019	新 新 旧 旧 新 旧 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	\$ RC RC \$ \$ \$ RC \$ \$ RC \$ RC \$ RC \$ RC	1 2 2 1 4 2 4	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済
	川井 袋井西	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園舎 特別教室棟 第1体育館 管理教室棟 体育館 南校舎	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978	新 新 旧 旧 新 旧 日 明 新 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	S RC RC S RC RC RC RC RC RC RC	1 2 2 1 1 4 2 4 2 4 3 3	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園舎 特別教室棟 第14年室館 管理教育館 管理教館 本育館 本育館 本育会 北校舎西側 昇降場	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973	新	S RC RC S RC RC RC RC RC RC RC	1 2 2 1 1 1 4 2 4 2 4 3 3 3	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎 特別教室棟 第11体育室館 管理教育館 管理教育館 本符會由 本校舎西側 昇板術棟	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978	新 新 旧 田 新 旧 田 新 田 田 明 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S RC RC RC RC RC RC RC RC RC S	1 2 2 1 1 1 4 2 4 2 4 3 3 3 2 2	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園宮全棟 第14年 第14年 第14年 本校舎 北校舎 現有 なのでは、「大学」のいは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のいは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のいは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のでは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「大学」のは、「ない、「ない、「ない、「ない、「	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1985	新 新 旧 旧 明 明 明 明 新 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	S RC RC S RC S S	1 2 2 1 1 1 4 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園宮全棟 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1978 1978 1978 1985	新 新 旧 旧 明 明 明 新 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 4 2 4 3 3 3 2 2 2 1 1	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園室棟 第14 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1978 1978 1978 1985 1992	新 新 旧 旧 明 明 明 新 明 明 明 新 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 1 3 3	I a I b I a I a I a I a I a I a I a I a I a I a	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戲室棟 園宮全棟 園別全棟 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 第14年	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1978 1978 1978 1985 1992 1995	新 新 旧 旧 明 明 明 新 明 明 明 新 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	S RC RC S S RC	1 2 2 1 1 4 4 2 2 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ)	增築棟 体育館 公民館 園舎 遊戯室棟 園舎 特別教育育室棟 第1体育校舎 市校舎の場合。 「大術育館・大術育館・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一・大統一	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1985 1992 1995 1996	新 旧 旧 第 旧 日 新 旧 日 日 新 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※〃 ※〃 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民館 園 東京	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1978 1978 1978 1985 1992 1995 1996	新 II	S RC RC S RC	2 2 1 1 2 4 2 4 2 4 3 3 2 2 1 3 3 1 3	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※〃 ※〃 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民館 園象室棟 園舎 特別教育室棟 第1体育室館 管理教育を全棟 本校舎路場株 本校舎路場株 なのでは、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1978 1978 1985 1992 1995 1996 1988 1981	新 田 田 田 田 新 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S RC S RC RC RC S RC	2 2 1 1 4 2 4 2 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民館 園處室棟 園舎 特別教育室棟 第1体育室館 管理教育を全棟 本校舎路場棟 東場所有域。 本校舎の場場 北校舎の場場 北校会館 本校会館 北校会館 北校会館 北校会館 北校会館 北校会館 北校会館 北校会館 北	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1995 1996 1988 1981 1978	新 田 田 田 新 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※〃 ※〃 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草ことも園 製井市立名葉ことも園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民館 園園舎 遊戲電舎 特別教育室棟 第1体容室棟 第1体容室館 管理教育を経済のでは、 本校舎の場構を関係を表現 がは、 なのでは、 ないでは、	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1995 1996 1988 1981 1978 1978	新 II	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 3 3	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	袋井市立若草こども園 袋井市立若葉こども園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校	增築棟 体育館 公民舎 遊戲會 特別 体育室棟 第1体育室棟 第1体育室棟 市校舎路場棟 が会路が有り道東中 北校舎路の村子が会路がある。 北校舎のではます。 北校舎のではます。 北校舎のではます。 北校舎のでは、大村会のではます。 北校舎のでは、大村会が、大村会が、大村会が、大村会が、大村会が、大村会が、大村会が、大村会が	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1995 1996 1988 1981 1978 1978 1978	新 新 旧 旧 田 新 旧 旧 明 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC	1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 3 3 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※〃 ※〃 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H14年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	接井市立若草ことも園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校 袋井市立袋井西小学校	增築棟 体育館 公民舎 遊園舎 特別 体育室棟 園園舎 室棟 第1 体育室棟 第1 体育室館 管理教育室館 育工教育の 素材 体育 近 東側側 本社校舎館 北校舎の 本校舎の 北校舎の 北校舎の 北校舎の 北校舎の 北校舎の 東側の 西側の 西側の 西側の 西側の 西側の 西側の	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1 川井701 川井442	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1985 1995 1996 1988 1981 1978 1978 1978	新 日 日 日 日 日 日 日 日	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	接井市立若草ことも園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校 袋井市立袋井西幼稚園	増築棟 体育館 公民館 園 教育 東東 東京 東東 東京 東東 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1 川井701	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1985 1995 1996 1988 1981 1978 1978 1978 1978 1978 1978	新 新 旧 旧 田 新 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S S S RC RC RC S S RC RC RC RC S S S RC RC RC RC S S S RC RC RC S S S RC RC RC S S RC	1 2 2 1 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	接井市立若草ことも園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校 袋井市立袋井西小学校	増築棟 体育館 公民舎 遊園舎 東東 国教体 第1 世 教育 第 1 世 教育 第 1 世 教育 第 2 年 東 第 1 世 教育 全 東 第 1 世 教育 全 東 年 本 校 全 降 術 育 道 東 中 本 校 会 修 不 育 道 東 中 本 校 会 修 画 国 国 国 国 国 国 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 北 側 国 会 2 世 4 世 4 世 4 世 4 世 4 世 4 世 4 世 4 世 4 世	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1 川井701 川井442	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1978 1995 1995 1996 1988 1981 1978 1978 1978 1978 1978	新 新 旧 旧 田 新 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S RC	1 2 2 1 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
	川井 袋井西 方丈	接井市立若草ことも園 県立袋井商業高等学校 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) 袋井市立袋井中学校 袋井市立袋井西幼稚園	増築棟 体育館 公民館 園 教育 東東 東京 東東 東京 東東 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	久能1330-2 堀越766-1 久能1310 久能2350 久能1912-1 川井701 川井442 川井568-1 川井582	1987 1986 1978 1978 2002 1962 1966 1983 2019 1978 1973 1978 1985 1995 1996 1988 1981 1978 1978 1978 1978 1978 1978	新 新 旧 旧 田 新 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	S RC RC S S S RC RC RC S S RC RC RC RC S S S RC RC RC RC S S S RC RC RC S S S RC RC RC S S RC	1 2 2 1 1 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1	Ia Ib Ia	H14年度耐震診断済 ※県有施設 ※ // ※ // H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済

別紙2

î	言轄	建築物		所在地	建築年	耐震	構造·階	数	ランク	備考	
エリア	支部	施設名	棟名	DITE	(西暦)	基準	構造	階数	,,,	VHI 25	
	袋井東一 袋井東二	袋井市立袋井東小学校	南校舎西側		1976	旧	RC	3	Ιa	H15年度耐震工事済	
	双 刀米一		南校舎東側		1987	新	RC	2	Ιa		
			北側校舎	広岡2317−1	1976	旧	RC	2	Ιb	H15年度耐震工事済	
			南校舎西側中		1981	旧	RC	3	Ia	H15年度耐震工事済	
			体育館		1982	新	S	1	Ia		
		袋井市立袋井東幼稚園	南校舎東側中		1981	IB	RC	3	Ιa	H16年度耐震工事済	
		发开印立发开来 列作图	中園舎西側		1974	III	S	1		H14年度耐震補強金物設置	
			西側校舎	国本2288	1983	新	S	1	Ιb		
				1977	III	S	1	-	H14年度耐震補強金物設置		
		袋井東コミュニティセンター	東側園舎	広岡2506-1	1983	新	S	1	IЬ	110年中刊表示本文	
	豊沢	袋井市立袋井南中学校	公民館	広岡2506-1	1980 1975	IB IB	RC RC	3	Ia	H16年度耐震工事済 H15年度耐震工事済	
	愛野	数并带至数并隔升于 校	北校舎		1975	IB	RC	4	I a I b	H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済	
			西渡り廊下		1975	IB	RC	2	Ia	H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済	
			東渡り廊下	愛野3110	1975	IB	RC	1	Ia	H9年度耐震診断済	
			技術棟	22,0110	1975	IB	S	1	Ia	H15年度耐震工事済	
			体育館		1978	IB	S	2	Ιb	H8年度耐震工事済	
			柔剣道場		1993	新	S	1	Ia	112 12 112 112	
		豊沢ふれあい会館	公民館	豊沢210-1	2013	新	S	1	Ia		
		県立袋井高等学校	特別教室棟		1976	IΒ	RC	3	IЬ	※県有施設	
			特別教室棟		1978	IB	RC	3	Ιb	* "	
			特別教室棟		1977	IB	RC	3	Ia	* "	
			管理教室棟	愛野2446-1	1978	IΒ	RC	3	Ιa	* "	
			第1体育館		1978	IΒ	S	2	Ιa	* "	
			特別教室棟		1987	新	RC	3	Ia	ж <i>и</i>	
		小笠山総合運動公園	エコパアリーナ	愛野2300-1	2001	新	_	-	_	※県有施設	
		## FET TES 1-1 - AM	サブアリーナ		2009	新	_	_	_	<u></u>	
	TD ->-	静岡理工科大学	体育館	豊沢2200−2	不明	-	-	-	_	※民間施設	
	駅前 高尾	袋井市立袋井南小学校	北校舎		1980	IB	RC	3	Ia	H16年度耐震工事済	
	同Æ		南校舎西側	高尾740	1984	新	RC	3	Ιb		
			南校舎東側		2009	新	RC	3	Ιa		
		袋井南保育所	体育館		1986	新	S	1	Ιb		
		ッ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	保育所	高尾676-2	1983	新	S	1	Ιb		
		袋井南コミュニティセンター・中央ホール	保育所	⇒ R354 4	2001	新	W	1	I b		
		天理教山名大教会	公民館	高尾754-1	1983	新	RC	3	Ia	V = 88 +t = 1.	
	高南		西棟、巽棟	三門町7-1	不明	 *r	-	_	-	※民間施設	
	同田	数并印立向用小子仪	北校舎西側	上田町306-2	1982 1979	新旧	RC RC	3	I b I a	H15年度耐震工事済	
			北校舎東側南校舎中側		1979	IB	RC	3	Ia	H15年度耐震工事済 出5年度耐震工事済	
			110101121111111111111111111111111111111			1979	IB	RC	3	Ia	H15年度耐震工事済 H15年度耐震工事済
			南校舎東側南校舎西側		1982	新	RC	3	Ib	1113年及刪及工事内	
			昇降場		1979	IB	RC	2	Ia	H10年度耐震診断済	
			体育館		1987	新	S	1	Ia	1110十八人間が見りは17万	
		高南コミュニティセンター	公民館	上田町267-8	1987	新	RC	2	Ia		
		袋井体育センター	体育館	上田町267-19	1980	IB	RC·S	2	Ιb	H17年度耐震診断済	
		サンライフ袋井	労働福祉	上田町267-5	1979	IB	RC	2	Ιa	耐震診断済	
		県立袋井特別支援学校	高等部棟		1990	新	RC	2	Ιa	※県有施設	
			管理教室棟	÷	1990	新	RC	2	Ιa	* "	
			特別教室棟	高尾2753-1	1990	新	RC	3	Ιa	* "	
			第1体育館		1991	新	S	1	Ia	ж <i>и</i>	
		子育てセンターにじいろ	園舎	上田町267-31	2022	新	_	_	_	※民間施設	
南部エリア	笠原	袋井市立笠原小学校	西側校舎		1971	IΒ	RC	3	Ιa	H15年度耐震工事済	
			東側校舎	山崎4822	1979	IB	RC	3	Ιa	H15年度耐震工事済	
			体育館		1981	IΒ	S	1	Ia	H15年度耐震診断済	
		笠原こども園	園舎	山崎5093-13	2017	新	S	1	Ia		
		旧笠原保育所	保育所	岡崎567-1	1979	旧	RC	1	Ia	H14年度耐震工事済	
		笠原コミュニティセンター 笠原コミュニティセンタープラザホール	公民館	山崎5101	1993	新	RC	2	I a		
		笠原コミュニティセンターフラザホール 岡崎会館	体育館	山崎5093-5	2005	新	S	1	I a		
		回崎会路 中遠クリーンセンター	隣保館	岡崎2525	1987	新	RC	2	Ia		
		中域クリーンセンター	管理棟	岡崎6635-192	2008	新	RC	3	Ia		
			工場棟		2008	新	RC·S·SRC		I a		
	浅羽北	風見の丘 袋井市立浅羽北小学校	健康増進施設	岡崎6635-8	2011	新	RC·S·W	1	Ia	001/F#22=====	
	/2011 AL	本文 山上 次 20 416 小 十	北校舎 中校舎		1971	IB	RC	2	Ib	S61年度耐震工事済	
			中校害	浅羽1322	1971 1979	IB IB	RC RC	2	I b	S61年度耐震工事済 H15年度耐震工事済	
			体育館		2010	新	RC·S	1	Ia	1110年及刪辰工事所	
		袋井市立浅羽北幼稚園	14 育耶	浅名41	2010		S S	1			
		浅羽北コミュニティセンター	図舌 公民館	浅羽2857	1988	新新	RC RC	1	I b I b		
		袋井市立浅羽東小学校	北校舎	/2/11/00/	1988	新	RC	1 3	Ib		
			本校告 南校舎	浅羽2800	1991	新	RC	3	Ib		
	1		体育館	12712000	1991			1			
			PT II 지니			新	RC		I b		
		袋井市立浅羽東こども園	周全	浅羽2617-1	2005	学行	S	1			
		袋井市立浅羽東こども園 袋井市立浅羽中学校	園舎 北校舎	浅羽2617-1	2005 1983	新新	S RC	1 2	I b I b		
			園舎 北校舎 南校舎	浅羽2617-1 浅名822	2005 1983 2022	新新	RC S	1 2 3	I b I b		

別紙2

管	轄	建築物		所在地	建築年	耐震	構造·階数		ランク	備考
エリア	支部	施設名	棟名	所任地	(西暦)	基準	構造	階数	フンク	1佣 右
		メロープラザ	ホール		2010	新	RC·S·SRC	2	Ιa	
			会議室棟	浅名1027	2010	新	RC	2	Ιa	
			事務室棟	及在1027	2010	新	RC	2	Ιa	
			和室棟		2010	新	RC	1	Ιa	
	浅羽西	袋井市立浅羽西幼稚園	園舎・管理棟	長溝873-1	1980	旧	S	1	-	H13年度耐震補強金物設置
			一時使用園舎	交/再0/3 1	2005	新	S	1	Ιb	
		浅羽西コミュニティセンター	公民館	中410	1990	新	RC	2	Ιb	
	浅羽東	浅羽東コミュニティセンター	公民館	梅山63-1	1988	新	RC	1	Ιb	
	浅羽南	袋井市立浅羽南小学校	北校舎		1992	新	RC	3	Ιb	
			中校舎		1979	旧	RC	2	Ιb	H16年度耐震工事済
			南校舎	西同笠148	1979	旧	RC	2	Ιb	H15年度耐震工事済
			体育館	데미亚140	1999	新	RC	1	Ιb	
			中棟渡り廊下		1979	旧	RC	1	Ιa	H10年度耐震診断済
			南棟渡り廊下		1979	旧	RC	1	Ιa	H10年度耐震診断済
		袋井市立浅羽南幼稚園	園舎		1980	旧	S	1	_	H13年度耐震補強金物設置
			管理棟	松原1793	1980	田	S	1	-	H13年度耐震補強金物設置
			遊戯室		1980	旧	S	1	_	H13年度耐震補強金物設置

判 定 士 機 材 等 一 覧 表 (P3関係)

令和6年4月末現在


	は、これは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つは、一つ
判定体制	保管場所
	北部エリア 山名コミュニティセンター(北側防災倉庫内に保管)
第一次判定	中部エリア 袋井市役所(北駐車場西側防災倉庫内、北扉側に保管)
	南部エリア 浅羽支所(2階共用相談室、北側棚内に保管)
第二次判定	袋井市役所 建築住宅課 ※

区分	判定士機材			地元 応援		チェック欄			
			北部	中部	南部	合計	判定士	判定士	
	判定士登録証					0	0	0	
	身分証明書(免許証等)					0	0	0	
	保険証					0	0	0	
	腕章	0	15	81	15	111			
	判定調査票(木造)	0	100	22,000	100	22,200			
	判定調査票(S造)	0	100	5,800	100	6,000			
	判定調査票(RC造)	0	100	6,300	100	6,500			
	判定ステッカー(緑)	0	40	20,950	60	21,050			
	判定ステッカー(黄)	0	40	10,950	60	11,050			
	判定ステッカー(赤)	0	40	7,450	60	7,550			
	落下物注意ステッカー	0	100	400	100	600			
	避難所・判定地区マップ	0				0			
	判定士業務マニュアル	Δ	3		4	7	0		
	判定士手帳	Δ	3	25	3	31	0		
S.	ヘルメット	Δ				0	0	0	
必堆	バインダー	0	8	53	8	69	Δ	0	
携 品	下げ振り	0	8	25	8	41	Δ	0	
HH	クラックスケール	0	9	18	8	35	Δ	0	
	コンベックス	Δ	3	34	3	40	0	0	
	ガムテープ	0	8	59	8	75	Δ	0	
	マジック	Δ	8	25	10	43	0	0	
	筆記用具					0	0	0	
	雨具					0	0	0	
	防寒具					0	0	0	
	宿泊に必要な物					0	0	0	
	防塵マスク	Δ		200		200	0	0	
	軍手	Δ	24	118	48	190	0	0	
	ナップサック	0	8	66	8	82	Δ	0	
	水筒					0	0	0	
	携行食					0	0	0	
	個人常備薬					0	0	0	
	携帯電話					0	0	0	
+-	テストハンマー	Δ	3	36	3	42	Δ	Δ	
ある	ペンライト(懐中電灯)	Δ	3	8	3	14	Δ	Δ	
ع	ホイッスル	Δ	3	8	3	14	Δ	Δ	
便	双眼鏡					0	Δ	Δ	
利	コンパス(方位磁石)					0	Δ	Δ	
な も	カメラ					0	Δ	Δ	
もの	ポケットナイフ					0	Δ	Δ	
	簡易医薬品等					0	Δ	Δ	

○・・・必ず準備するもの

^{△・・・}保持していれば準備するもの

[※] リーダーは第一次判定体制終了後、第二次判定体制が開始される際に判定拠点の判定資機材等を実施本部 (袋井市役所 建築住宅課)へ運搬する。



指定文化財等一覧表(P8関係)

1 指定文化財 令和4年3月末現在

区分	名称	所在地	所有者
重	冨士浅間宮本殿	国 本	富士浅間宮
重 要	油山寺山門	村 松	油山寺
文	油山寺三重塔	村 松	油山寺
化	油山寺本堂内厨子	村 松	油山寺
財	尊永寺仁王門	豊 沢	尊永寺
	油山寺本堂	村 松	油山寺
県 指	油山寺書院	村 松	油山寺
指	可睡斎護国塔	久 能	可睡斎
定	西楽寺本堂	春 岡	西楽寺
	油山寺方丈	村 松	油山寺
	白山権現社	高 尾	赤尾渋垂神社
市	雲谷寺東司	大 谷	雲谷寺
指	尊永寺黒門	豊 沢	尊永寺
定	建福寺薬師堂	川会	建福寺
	旧澤野医院	川井	袋井市

2 登録文化財


区分	名称	所在地	所有者
国	可睡斉瑞龍閣	久 能	可睡斎
登	可睡斉東司	久 能	可睡斎
録	旧中村洋裁学院	袋 井	個人

~ 地震で自宅が被害を受けたら ~

地震発生

応急危険度判定

被害認定調查(申請~現場調查~被害認定~罹災証明書発行)



自宅は大丈夫?

被災建築物応急危険度判定

(発災後、速やかに実施)

目 的:二次災害防止

役 割:建物への立入りの危険性を住民へ情報提供

(目につきやすいところへ掲示)

調査者:袋井市が要請した応急危険度判定士

(緑紙)注意して使用



(黄紙)立入る際は十分注意



(赤紙)立入り危険



生活再建へ向けて

被害認定調査


(発災後、一週間程度から実施)

目 的:被災した住宅の被害の程度(全壊,大規模半壊,半壊,一部損壊)

を認定

役 割:調査結果に基づき被災世帯に「罹災(りさい)証明書」を発行

調査者:袋井市の職員等



※罹災証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理など、様々な公的支援を受ける際に必要です。